

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย  
องค์การบริหารส่วนตำบลเนิน อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ  
ผลจากการสำรวจ ปี ๒๕๖๓

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ในเขตตำบลเนิน (หมู่)													
	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔
๑. น้ำเสียจากครัวเรือน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. น้ำเสียจากปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. น้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์ น้ำเสียจากผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. น้ำเสียจากยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. น้ำเสียจากการใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. น้ำเสียจากไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ :    ✓       =     พบน้ำเสีย  
                  -       =     ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลเนิน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเนิน อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ลงชื่อ



(นางสาวนันทวัน ยิ้มประเสริฐ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ